

Dokumentacja fotograficzna



Wlot alejki do ul. B. Chrobrego



Nawierzchnia chodnika ul. Chrobrego na połączeniu z alejką



Stan nawierzchni alejki na wysokości działki przedszkola



Zniszczenia nawierzchni alejki spowodowane spływem wód deszczowych



Zniszczenia nawierzchni alejki spowodowane spływem wód deszczowych



Zniszczenia nawierzchni alejki spowodowane spływem wód deszczowych



Zniszczenia nawierzchni alejki



Wlot do rury odprowadzającej wody ze wschodniej części alejki



Mostek na rowie fosy w środkowej części alejki



Zniszczenia nawierzchni alejki z widocznymi pozostałościami ścieku



Wlot do ścieku skarpowego



Stan ścieku skarpowego



Stan ścieku skarpowego



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części – kamień łamany



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części – gruz ceglany



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części



Stan nawierzchni alejki w jej zachodniej części – włączenie do alejki o naw. asfaltowej