

Na basenie kąpielowym w Lubszy przeprowadzono 1 kontrolę stanu sanitarno – technicznego, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przed rozpoczęciem sezonu na basenie w Lubszy pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z niecek basenu oraz z rzeczki Śmieszki, z której niecki basenu były bezpośrednio zasilane w wodę. Zarówno w wodzie pobranej z niecki basenu jak i w wodzie pobranej z rzeczki Śmieszki stwierdzono obecność Salmonelli.

W związku z powyższym zarządca basenu podjął działania, które polegały na odcięciu dopływu wody z rzeczki Śmieszki bezpośrednio do niecek basenu.

Od tej pory niecki basenu zasilane były w wodę z rzeczki Śmieszki poprzez infiltrację z dna niecki basenowej oraz dopełniane wodą z wodociągu publicznego Śmiechowice. Jakość wody spełniała wymagania dla wód w kąpieliskach.

W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 19.07.2007r z niecek basenu w Lubszy stwierdzono obecność Salmonelli.

W związku z powyższym wydano decyzję nr HK/AS-43381-2-8/07 z dnia 27.07.2007r nakazującą umieszczenie na terenie ww. basenu informacji o zakazie kąpieli do momentu poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych (*wiersz 4, kolumna 10 tabeli*). Pod koniec lipca 2007r basen kąpielowy w Lubszy został zamknięty, w związku z czym w miesiącu sierpniu nie przeprowadzono kontroli sanitarno – technicznej basenu oraz nie pobrano wody do badań laboratoryjnych z ww. obiektu.