


(B)



UWAGI :

1. OGŁĘDZIN ELEMENTÓW WIĘŻBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA , OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIĘŻBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIĘCIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---------|----------|
| Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl | | | | | |
| Temat | Projekt remontu dachu budynku Ratusza | | | | |
| Inwestor | Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12 | | | | |
| Projektanci | mgr inż. Barbara Wojciechowska | upr. nr 257/92/Op | | Data | III.2017 |
| | dr inż. Tomasz Nowak | upr. nr 193/00Ś/10 , 52/00Ś/09 | | Stadium | P.W. |
| Sprawdzający | dr inż. Lech J. Engel | upr nr 172/63-Op. 146/64-Op. | | | |
| Protokół typowania. Skrzydło zachodnie. Schemat więzara w osi nr 42 | | | | Nr rys. | K-24/S |