



UWAGI :

1. OGLĘDZIN ELEMENTÓW WIĘZBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA , OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIĘZBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIĘCIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska  
49-304 Brzeg ul. Wierbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl

Temat Projekt remontu dachu budynku Ratusza

Inwestor Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12

Projektanci mgr inż. Barbara  
Wojciechowska

upr. nr  
257/92/Op

Data

V.2017

dr inż. Tomasz  
Nowak

upr. nr  
193/Doś/10 , 52/Doś/09

Stadium

P.W.

Sprawdzający dr inż. Lech J.  
Engel

upr. nr  
172/63-Op. 146/64-Op

Protokół typowania. Skrzydło południowe. Schemat więzara w osi nr 5

Nr rys.

K-46/S