



UWAGI :

1. OGŁĘDZIN ELEMENTÓW WIĘZBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA , OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIĘZBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIĘCIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska
49-304 Brzeg ul. Wierbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl

Temat Projekt remontu dachu budynku Ratusza

Inwestor Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12

Projektanci mgr inż. Barbara
Wojciechowska

upr. nr
257/92/Op

Data V.2017

dr inż. Tomasz
Nowak

upr. nr
193/00Ś/10 , 52/00Ś/09

Stadium P.W.

Sprawdzający dr inż. Lech J.
Engel

upr. nr
172/63-Op. 146/64-Op.

Protokół typowania. Skrzydło południowe. Schemat więzara w osi nr 11

Nr rys. K-52/S