



UWAGI :

1. OGŁĘDZIN ELEMENTÓW WIEŻBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA , OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIEŻBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIĘCIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ

|   |  |                                |  |         |          |
|---|--|--------------------------------|--|---------|----------|
| Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska<br>49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl |  |                                |  |         |          |
| Temat   | Projekt remontu dachu budynku Ratusza        |                                |  |         |          |
| Inwestor  | Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12 |                                |  |         |          |
| Projektanci   | mgr inż. Barbara Wojciechowska               | upr. nr 257/92/Op              |  | Data    | III.2017 |
|   | dr inż. Tomasz Nowak                         | upr. nr 193/D0Ś/10 , 52/D0Ś/09 |  | Stadium | P.W.     |
| Sprawdzający  | dr inż. Lech J. Engel                        | upr. nr 172/63-Op. 146/64-Op.  |  |         |          |
| Protokół typowania. Skrzydło zachodnie. Schemat więzara w osi nr 33   |  |                                |  | Nr rys. | K-15/S   |