


SKRZYDŁO ZACHODNIE – POŁAĆ WSCHODNIA



- UWAGI :
- 1. OGŁĘDZIN ELEMENTÓW WIEŻBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
  - 2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA , OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIEŻBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIĘCIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ
  - 3. ELEMENTY WIEŻBY POMIĘDZY OSIAMI 54–60 ZAKWALIFIKOWANO W CAŁOŚCI DO WYMIANY

OZNACZENIA



ISTNIEJĄCE WZMOCNIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY

- "W" – WYMIANA CAŁEGO ELEMENTU  
"WK" – WYMIANA CZĘŚCIOWA ELEMENTU Z WYKONANIEM POŁĄCZENIA  
"UK" – UZUPEŁNIENIE ELEMENTU Z WYKONANIEM POŁĄCZENIA

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska 49–304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl					
Temat	Projekt remontu dachu budynku Ratusza				
Inwestor	Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12				
Projektanci	mgr inż. Barbara Wojciechowska	upr. nr 257/92/Op		Data	III.2017
	dr inż. Tomasz Nowak	upr. nr 193/Doś/10 , 52/Doś/09		Stadium	P.W.
Sprawdzający	dr inż. Lech J. Engel	upr. nr 172/63–Op. 146/64–Op.			
Protokół typowania elementów potaci w osiach 27–53. Skrzydło zachodnie , potać wschodnia				Nr rys.	K–37/S