

[illegible]

1. OGŁĘDZIN ELEMENTÓW WIEŻBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA, OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIEŻBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIECIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ
3. ELEMENTY WIEŻBY POMIEDZY OSIAMI 54–60 ZAKWALIFIKOWANO W CAŁOŚCI DO WYMIANY

A diagram of a rectangular cross-section. It features a central vertical line and a dashed cyan vertical line positioned to the right of the center. The rectangle is divided into three vertical regions by these lines.

"W" – WYMIANA CAŁEGO ELEMENTU
 "WK" – WYMIANA CZĘŚCIOWA ELEMENTU Z WYKONANIEM POŁĄCZENIA
 "UK" – UZUPEŁNIENIE ELEMENTU Z WYKONANIEM POŁĄCZENIA

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl					
Temat	Projekt remontu dachu budynku Ratusza				
Inwestor	Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12				
Projektanci	mgr inż. Barbara Wojciechowska	upr. nr 257/92/Op		Data	III.2017
	dr inż. Tomasz Nowak	upr. nr 193/00Ś/10 , 52/00Ś/09		Stadium	P.W.
Sprawdzający	dr inż. Lech J. Engel	upr. nr 172/63-Op. 146/64-Op.			
Protokół typowania elementów potacji w osiach 27-53. Skrzydło zachodnie , potać zachodnia				Nr rys.	K-36/S