

Brzeg, dnia 05.09.2014 r.

Opinia nr 68 / 14

Opinia z wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w **Brzegu** przy ulicy **Robotniczej 22 – Szkoła Podstawowa nr 5**, sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego, Grzegorz Walczakowskiego, w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń
4. **Inwentaryzacja przewodów kominowych**

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr _____ (patrz szkic na odwrocie)

2. Urządzenie : _____ podłączone jest prawidłowo – nieprawidłowo.

3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.

4. Inwentaryzacja podłączeń urządzeń kominowych do komina z byłej kotłowni w budynku położonym przy ulicy Robotniczej 22 w Brzegu .

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz.U.Nr89poz.414/ oraz Ustawę o Ochronie przeciw-pożarowej z dnia 27.08.1991r./Dz.U.Nr81,poz.351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egz. dla: Biuro Projektowe „AKAPIT” i a/a


Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia.....podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominiarski
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 665
Walczakowski Grzegorz



Przewód nr 1 – wolny, długość 19 m, przekrój 30 x 50 cm

Przewód nr 2 – wentylacja wymiennikowi, długość 17,5 m, przekrój 15 x 27 cm

MISTRZ KOMINIARSTWA
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 665
Grzegorz Walczakowski