





OZNACZENIA:

-  pęknięcia , zarysowania
-  korozja mrozowa muru
-  korozja warstwy licowej cegły
-  cokół cementowy

Objekt	Brama Odrzańska - Brzeg dz. nr.84/4 AM4				
Temat	Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projekt robót budowlanych .				
Projektant	mgr inż. Barbara Wojciechowska	nr upr. 257/92/Dp		Data	VIII.06
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz Skorupiński	nr upr. 1380/60		Skala	1:50
Rzut tarasu. Balustrada tarasu - rozwinięcie - lokalizacja uszkodzeń. Przekrój A-A.				Nr rys.	2